



Pohjois-Suomen Lämpökuvaus

Sertifioitua
lämpökuvauspalvelua


Soita 050 597 8490
janne.maatta@lampokuva.com




Ylikuumentuneita sulakkeita



Lattialämmityskaapeleita



Ilmavuotoa pistorasiassa




Seinän nurkkarakenteessa
paha ilmavuoto, nurkassa
pakkasta -1,9 °C

**Soita ja tilaa
kuvaus!**

www.lampokuva.com

Lämpokuva paljastaa



Ikkunaelementin ja
karmin välinen ilmavuoto

Ikkunan tiivisteessä
ilmavuotoa

Hirsiseinä

Ilmavuotoa kynnyksen
alla

Paleletko kotonasi?

Epäiletkö kotisi lämmön karkaavan harakoille?

Tuntuuko vetoa jossakin nurkassa?

Rakennusten lämpökuvauksessa selvitetään lämpö-/ilmavuotoja, kosteusvaurioita, lämmöneristeiden puutteellisuutta, kylmäsiltoja, lattia- ja kattolämmityksen toimintaa sekä vuoto- ja vesivahinkojen vaurioalueiden laajuuksia. Lämpökamerakuvaukset paljastavat myös lämpöviilhtyvyyteen liittyviä ongelmia.

OMAKOTITALON KUVAAUS

Lämpökuvaustutkimus sisältää:

- lämpökuvauksen (sisä- ja ulkopuolelta)
- lämpökuvausraportin 4-väritulosteena sekä tarvittaessa sähköisenä tiedostona
- korjausluokitus ja jatkotoimenpide-ehdotus
- paine-eromittauksen

MUUT KUVAUKSET

- pienet ja suuret kiinteistöt
- teollisuuskuvaus
- kaukolämpökuvaus
- sähkökuvaus

400 €

sis. ALV 22 %

**PYYDÄ
TARJOUS!**

Pohjois-Suomen Lämpökuvaus toteuttaa rakennusten lämpökuvaus aina RATU 1213-S (2005) ja RT 14-10850 (2005) vaatimusten mukaan. Samalla huomioidaan myös asumisterveysohjeen (Sisäasiainministeriö 2003) asettamat ohjearvot.